

Communiqué de presse - Press release

Arianespace lancement VV15 Vega – FalconEye1

Echec de la mission

Environ deux minutes après le décollage du lanceur Vega, peu après l'allumage du deuxième étage (Zefiro 23), une anomalie est apparue sur le lanceur, entraînant la fin prématurée de la mission.

Les analyses de données sont en cours pour préciser les raisons de cet échec.

Une commission d'enquête indépendante sera mise en place dans les heures qui viennent.

Arianespace Flight VV15 Vega – FalconEye1

Mission failure

Kourou, French Guiana, July 11, 2019

Approximately two minutes after the Vega launcher's liftoff, shortly after ignition of the second stage (Zefiro 23), a launcher anomaly occurred – leading to the premature end of the mission.

Data analyses are in progress to clarify the reasons for this failure.

An independent inquiry commission will be set up in the coming hours.

Claudia Hoyau
Évry, France
Tel +33 (0)1 60 87 55 11
c.hoyau@arianespace.com

Martine Studer
Kourou, French Guiana
Tel +594 594 33 38 74
m.studer@arianespace.com

Aaron Lewis
Washington, D.C., USA
Tel +1 202 628-3936
a.lewis@arianespace.com

Motoko Mori
Tokyo, Japan
Tel : +81 3 3592-2766
m.mori@arianespace.com

Vivian Quenet
Singapore
Tel : +65 6223 6426
v.quenet@arianespace.com